



Мы не подбираем, а знаем, что вам требуется, исходя из запроса.  
Поставляем и устанавливаем оборудование, консультируем  
по настройке и обслуживанию производственных систем.

**ЗАМЕРИМ. ПРЕДЛОЖИМ. ПОСТАВИМ.  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПОД ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА.**

# ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА

Вспомогательные элементы для предотвращения выдавливания основного уплотнения (например, O-образного) в зазор. Без них мягкие уплотнения деформируются, что приводит к быстрому износу и утечкам.

- пневматические приводы;
- гидравлические цилиндры и насосы;
- арматура высокого давления;
- промышленное оборудование;
- мобильная техника.



# МАТЕРИАЛЫ

## ПОЛИУРЕТАН (PU)

высокая прочность на разрыв,  
износостойкость, устойчивость  
к истиранию

---


гидравлика **до +100 °C**  
минеральные масла

## ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН (PTFE)


низкий коэффициент трения,  
химическая инертность

---


**до +260 °C** для агрессивных сред,  
пищевой и химической промышленности




DST 108




DST 109




DST 110



DST 111



DST 112



DST 113

## МОНТАЖ:

- 1 проверить соответствие канавки стандарту;
- 2 снять фаски на деталях;
- 3 использовать совместимую смазку;
- 4 не допускать перекосов при установке.

# ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

КОТОРОЙ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ



[zakaz@leanarm.ru](mailto:zakaz@leanarm.ru)

+7 (4822) 78-71-80

г. Тверь, Набережная реки Лазури, 15а

[leanarm.ru](http://leanarm.ru)